



FICHA TÉCNICA | UB100HM

Fita Dupla Face De Espuma PE 1,0 Mm Para Montagens Leves
REVISÃO 01 | AGOSTO 2026 | PÁGINA 1/2

UB100HM

FITA DUPLA FACE “BANANA” DE ESPUMA PE BRANCA | 1,0 mm

Fita dupla face de espuma PE branca com adesivo hot melt, indicada para fixações leves e montagens internas. Sua construção espumada ajuda no preenchimento, no assentamento sobre superfícies com pequenas irregularidades e na substituição de fixadores mecânicos em aplicações promocionais e de uso geral.



1,0 mm

ESPESSURA NOMINAL

20 m

COMPRIMENTO DO ROLO

Branca

COR DO ADESIVO

Espuma PE

CONSTRUÇÃO DA FITA

APLICAÇÕES E DIFERENCIAIS

01 Onde a UB100HM pode ser aplicada?

Indicada para fixação de canaletas de PVC, quadros, peças de decoração, espelhos leves, plásticos, alumínio, placas de identificação, displays e outras montagens internas de uso geral. A aplicação final deve ser validada em teste prático.

02 Construção e comportamento

A espuma PE branca é altamente conformável e favorece o contato mesmo em superfícies irregulares. O adesivo hot melt oferece boa adesão inicial e montagem prática em aplicações leves. O produto também pode ajudar a substituir parafusos, evitando furos aparentes.

PROPRIEDADES TÍPICAS DO PRODUTO

PROPRIEDADE	UNIDADE / BASE	UB100HM
Cor do adesivo	-	Branco
Espessura nominal	mm	1,00
Comprimento do rolo convertido	m	20
Tipo do Adesivo		Hotmelt
Característica do liner	Cor	Azul

Importante: os valores apresentados são típicos e não devem ser utilizados isoladamente como especificação do produto. O desempenho varia conforme substrato, preparação, pressão, temperatura, tempo de contato e condições de uso.



APLICAÇÃO, VALIDADE E CONTATO

Orientações técnicas para obter o melhor desempenho da UB100HM

REVISÃO 01 | AGOSTO 2026 | PÁGINA 2/2

PROCEDIMENTO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

1 Validar a aplicação Faça testes no substrato real, considerando carga, área colada, temperatura, acabamento e tempo de uso.	2 Limpar as superfícies Remova poeira, óleo, graxa, umidade e outros contaminantes. O método de limpeza deve ser compatível com o substrato.
3 Avaliar primer ou selador O uso de primer, selador ou outro tratamento deve ser avaliado conforme o substrato e validado previamente para esta fita.	4 Aplicar na temperatura correta Faixa ideal entre 20 °C e 40 °C. Evite aplicação abaixo de 15 °C, pois a menor fluidez reduz o contato inicial.
5 Pressionar uniformemente Promova contato total entre fita e substrato, aplicando pressão uniforme ao longo da área colada.	6 Respeitar a evolução da adesão A força de fixação aumenta com o tempo, enquanto o adesivo hotmelt flui e melhora o contato com a superfície.

DESEMPENHO, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

A ADESÃO AUMENTA COM O TEMPO

O adesivo hot melt oferece boa adesão inicial e desempenho em montagens leves. Para obter melhor fixação, aplique pressão uniforme e assegure contato total entre a fita e o substrato. A aplicação final deve ser validada em teste prático.

2 anos

VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO

Manter na embalagem original, em ambiente com temperatura de até 35 °C e umidade relativa de até 70%.

PERGUNTAS TÉCNICAS RÁPIDAS

O QUE É A UB100HM? Uma fita dupla face de espuma PE branca com 1,0 mm de espessura e adesivo hot melt, indicada para montagens leves e aplicações promocionais.	PODE SER UTILIZADA EM ÁREAS EXTERNAS? O produto principalmente para uso interno. Para uso externo, é necessário validar a aplicação nas condições reais.
QUAL É A TEMPERATURA IDEAL DE APLICAÇÃO? Entre 20 °C e 40 °C. A aplicação abaixo de 15 °C não é recomendada.	QUANDO USAR PRIMER? Algumas superfícies, como PP e EPDM, podem exigir primer preparador; materiais porosos podem exigir selador, sempre mediante teste prévio..

INFORMAÇÃO TÉCNICA, COTAÇÃO E COMPRA ONLINE

Site Institucional: ultrabond.com.br

Loja UltraBond: lojaultrabond.com.br

E-mail Comercial: vendas@ultrabond.com.br

WhatsApp: (11) 9.1029.1200



ACESSAR A
LOJA



FALAR NO
WHATSAPP